


# ขั้นตอนระบบเอกสารใบกำกับการขนส่ง (Manifest)



## ขั้นตอนการขนส่งกากอุตสาหกรรม

เมื่อได้รับอนุญาต สก.2 แล้ว ทุกครั้งที่มีการขนส่งของเสียออกนอกบริเวณโรงงานไม่ว่าจะเป็นของเสียอันตรายหรือไม่ จะต้องรายงานการขนส่งทางอิเล็กทรอนิกส์ และหากเป็นของเสียอันตรายจะต้องใช้ระบบเอกสารกำกับการขนส่ง ดังนี้

1. ผู้ก่อกำเนิดของเสียอันตรายต้องเป็นผู้จัดทำใบกำกับการขนส่งของเสียอันตราย ตามแบบกำกับการขนส่ง 02 จำนวน 6 ฉบับ (ต้นฉบับ 1 ฉบับ และคู่ฉบับ 5 ฉบับ) พร้อมทั้งกรอกข้อมูลในส่วนที่ 1 แล้วลงลายมือชื่อก่อนส่งมอบให้ผู้ขนส่งของเสียอันตราย
2. ผู้ขนส่งของเสียอันตรายลงข้อมูลในส่วนที่ 2 แล้วลงลายมือชื่อรับรองแล้วคืนใบกำกับการขนส่งฉบับที่ 2 และ 3 ให้ผู้ก่อกำเนิดของเสีย และนำใบกำกับการขนส่งฉบับที่ 1 ฉบับที่ 4 ฉบับที่ 5 และฉบับที่ 6 ติดไปกับรถขนส่งของเสียนั้น
3. ผู้ก่อกำเนิดของเสียส่งใบกำกับการขนส่งฉบับที่ 3 ให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันส่งมอบของเสียอันตรายให้ผู้ขนส่ง
4. ผู้เก็บรวบรวมบำบัดและกำจัดของเสียอันตรายคืนใบกำกับการขนส่งฉบับที่ 4 ให้ผู้ขนส่งของเสีย และเก็บใบกำกับการขนส่งฉบับที่ 5 ไว้ ส่งใบกำกับการขนส่งฉบับที่ 6 ให้ผู้ก่อกำเนิดของเสีย ภายใน 45 วัน และส่งใบกำกับการขนส่งฉบับที่ 1 ให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันรับมอบของเสียอันตราย
5. ผู้ก่อกำเนิดของเสียอันตรายเก็บใบกำกับการขนส่งฉบับที่ 2 และ 6 ไว้อย่างน้อย 3 ปี

### หมายเหตุ ในภาพรวม

1. กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะได้รับใบกำกับการขนส่งฉบับที่ 3 (จากผู้ก่อกำเนิด) และฉบับที่ 1 (จากผู้รับบำบัด/กำจัด) ตามลำดับ ไว้ตรวจสอบ
2. ผู้ก่อกำเนิดจะได้รับใบกำกับการขนส่งฉบับที่ 2 (จากผู้ขนส่ง) และฉบับที่ 6 (จากผู้รับบำบัด/กำจัด) ตามลำดับไว้ตรวจสอบ
3. ผู้ขนส่งจะได้รับใบกำกับการขนส่งฉบับที่ 4 (จากผู้รับบำบัด/กำจัด) ไว้ตรวจสอบ
4. ผู้รับบำบัด/กำจัด จะเก็บใบกำกับการขนส่งฉบับที่ 5 ไว้ตรวจสอบ