

วิธีการกำจัด

011	คัดแยกประเภทเพื่อจำหน่ายต่อ	065	บำบัดน้ำเสียด้วยวิธีทางเคมีกายภาพ
021	กักเก็บในภาชนะบรรจุ ระบุลักษณะการกักเก็บและภาชนะบรรจุ...	066	เข้าระบบบำบัดน้ำเสียรวม
031	เป็นวัตถุอันตราย ระบุกระบวนการหรือผลิตภัณฑ์.....	067	ปรับเสถียรด้วยวิธีทางเคมี
032	ส่งกลับผู้ขายเพื่อกำจัด ระบุชื่อผู้ขายที่รับคืน.....	068	ปรับเสถียร/ตรึงทางเคมีโดยใช้ซีเมนต์หรือวัสดุ pozzolanic
033	ส่งกลับผู้ขายเพื่อนำกลับไปบรรจุใหม่หรือใช้ซ้ำ	069	วิธีบำบัดอื่นๆ เพื่อลดค่าความเป็นอันตราย ระบุ.....
039	นำกลับมาใช้ซ้ำด้วยวิธีอื่นๆ ระบุ	071	ฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล เฉพาะของเสียไม่อันตรายเท่านั้น
041	เป็นเชื้อเพลิงทดแทน	072	ฝังกลบอย่างปลอดภัย
042	ทำเชื้อเพลิงผสม	073	ฝังกลบอย่างปลอดภัย เมื่อทำการปรับเสถียรหรือทำให้เป็นก้อนแข็งแล้ว
043	เผาเพื่อเอาพลังงาน ระบุลักษณะการเผา.....	074	เผาทำลายในเตาเผาขยะทั่วไป
044	เป็นวัตถุอันตรายในเตาเผาปูนซีเมนต์ ระบุผลิตภัณฑ์.....	075	เผาทำลายในเตาเผาเฉพาะสำหรับของเสียอันตราย
049	นำกลับมาใช้ประโยชน์อีกด้วยวิธีอื่นๆ ระบุ.....	076	เผาทำลายร่วมในเตาเผาปูนซีเมนต์
051	เข้ากระบวนการนำตัวทำลายกลับมาจากใหม่	077	อัดฉีดลงบ่อ ใต้ดิน หรือชั้นดินใต้ทะเล แบนเอกสารอนุญาตจากหน่วยงานอื่น
052	เข้ากระบวนการนำโลหะกลับมาใหม่	079	กำจัดด้วยวิธีอื่นๆ ระบุ.....
053	เข้ากระบวนการคืนสภาพกรด/ด่าง	
054	เข้ากระบวนการคืนสภาพตัวเร่งปฏิกิริยา		
059	นำสิ่งปลูกุลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วอื่นๆกลับคืนมาจากใหม่ ระบุ		
061	บำบัดด้วยวิธีชีวภาพ	081	รวบรวมและส่งออกนอกประเทศ
062	บำบัดด้วยวิธีทางเคมี	082	ถมทะเลหรือที่ลุ่ม เฉพาะของเสียไม่อันตรายเท่านั้น
063	บำบัดด้วยวิธีทางกายภาพ	083	หมักทำปุ๋ยหรือเป็นสารปรับปรุงคุณภาพดิน เฉพาะของเสียไม่อันตรายเท่านั้น
064	บำบัดด้วยวิธีทางเคมีกายภาพ	084	ทำอาหารสัตว์ เฉพาะของเสียไม่อันตรายเท่านั้น

คำเตือน 1. กรณีหลักฐานไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะไม่รับเรื่องไว้พิจารณา

2. กรณีไม่อนุญาต หากท่านไม่เห็นด้วย สามารถแจ้งเป็นหนังสือพร้อมเหตุผลไปยังอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งทางการปกครองนี้

3. หากท่านจงใจฝ่าฝืนนำสิ่งปลูกุลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วออกนอกบริเวณ โรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาต ถือเป็นความผิด ตามมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2 แสนบาท

การยื่นแบบ สก.2

การยื่นแบบ สก.2 ทางเอกสาร

- 1.แบบ สก.2 ฉบับจริง (<http://www2.diw.go.th/iwmb/forms.asp>)
- 2.สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ โรงงาน (รง.4) ของผู้ก่อกำเนิดของเสีย และผู้รับบำบัดกำจัดของเสีย (รับรองสำเนาทุกหน้า)
- 3.สำเนาหนังสือรับรองบริษัทออกไว้ไม่เกิน 6 เดือน ของผู้ก่อกำเนิดของเสีย และผู้รับบำบัดกำจัดของเสีย (รับรองสำเนาทุกหน้า)
- 4.สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ก่อกำเนิดของเสีย และผู้รับบำบัดกำจัดของเสีย
- 5.กระบวนการผลิตพร้อมจุดเกิดของเสีย และรูปถ่ายของเสีย
- 6.หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้มอบและรับมอบ

(http://www2.diw.go.th/iwmb/form_proxy.asp)

7.สัญญาซื้อขาย/การให้บริการ/รับรองการใช้ประโยชน์/หนังสือแสดงตัวตนของกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ที่เชื่อถือได้ เช่น ใบจดทะเบียนพาณิชย์ กลุ่มชุมชน กลุ่มแม่บ้าน สหกรณ์ ชมรม หนังสือรับรองจากหน่วยงานท้องถิ่น หนังสือการขึ้นทะเบียนเกษตรกร

8.เอกสารทางเทคนิค

ส่งเอกสารไปที่ สำนักบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10140

การยื่นทางแบบ สก.2 ทางอิเล็กทรอนิกส์

- 1.เตรียมข้อมูลของผู้รับกำจัดของเสีย ได้แก่ เลขทะเบียน โรงงาน
- 2.เตรียมข้อมูลของเสียที่ต้องการแจ้งนำออก ได้แก่ รหัสของเสีย 6 หลัก ชื่อของเสีย ปริมาณของเสีย(หน่วยตัน/ปี) รหัสกำจัด 3 หลัก และเอกสารทางเทคนิค
- 3.เข้าไปยื่นเรื่อง สก.2 ได้ที่เว็บไซต์ <http://iwmb5.diw.go.th/e-license/login.asp>
- 4.หลังจากยื่นเรื่อง สก.2 ติดต่อผู้รับบำบัดกำจัดของเสียให้บุคคลที่ตอบรับรายการของเสียภายใน 3 วัน
- 5.รอกกรม โรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาอนุญาตจากนั้นสามารถนำของเสียออกนอกบริเวณโรงงานได้
- 6.ทุกครั้งที่มีการนำของเสียออกนอกบริเวณ โรงงานจะต้องแจ้งปริมาณโดยแจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์ ในหัวข้อ G04

เอกสารแนบทางเทคนิค

1. เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet: SDS)
2. ผลวิเคราะห์วัสดุที่ไม่ใช่แล้ว (TTLIC, STLC/ค่าความร้อน/ผลวิเคราะห์ Si, Al, Fe, Ca/ผลวิเคราะห์น้ำเสีย)
3. สำเนาใบอนุญาตส่งออกวัตถุอันตราย (วอ.6)*
4. สำเนาใบอนุญาตมีไว้ครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย (วอ.8)
5. สัญญาการให้บริการ (รหัสกำจัด 021)
6. โฉนดที่ดิน รูปถ่ายพื้นที่และพื้นที่โดยรอบ หนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดิน (รหัสกำจัด082*,083)
7. ประเมินศักยภาพพื้นที่รองรับการนำของเสียไปถมที่ (รหัสกำจัด 082)*
8. หนังสือรับรองการนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านปศุสัตว์ (รหัสกำจัด 084)
9. หนังสือรับรองการนำไปใช้เป็นปุ๋ยหรือสารปรับปรุงดิน (รหัสกำจัด 083)
10. ใบอนุญาตหม้อต้มไอน้ำ ,รายละเอียดเตาเผา (รหัสกำจัด 043)

หมายเหตุ : * คือเอกสารที่ต้องนำไปยื่นที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเท่านั้น